



Ligações Básicas série / paralelo linha Quad Blade 8 Condutores

Copyright © 2007 Sergio Rosar



- Soldar fio Preto do cabo 1, no negativo;
- Soldar os fios Verde e Branco do cabo 1 e isolar;
- Soldar o fio Vermelho do cabo 1 no fio Preto do cabo 2 e isolar;
- Juntar a Malha do cabo 1 com a Malha do cabo 2 e soldar no terra; ⚡
- Soldar os fios Verde e Branco do cabo 2 e isolar;
- Soldar o fio Vermelho do cabo 2 no Positivo e isolar (+)



- Soldar os fios Verde e Branco do cabo 1 e isolar;
- Juntar a Malha do cabo 1 com a Malha do cabo 2 e soldar no terra; ⚡
- Juntar o fio Preto do cabo 1 com fio Preto do cabo 2 e soldar no negativo;
- Juntar o fio Vermelho do cabo 1 com fio Vermelho do cabo 2 e soldar no positivo;
- Soldar os fios Verde e Branco do cabo 2 e isolar;

www.sergiorosar.com

Sergio Rosar
pickups